

contactpersoon
Piet Dekeyser

e-mail

Telefoon
09/264 61 19

Geachte Heer

Betreft: Spinhoutkever / 'zwarte gaatjes'

I.v.m. uw vraag (brief van 20/08/2014) m.b.t. de aanwezigheid van de spinhoutkever en zwarte gaatjes in eikenschrijnwerk, kan het volgende gesteld worden:

- Spinhoutkevers (*Lyctus spec.*) tasten uitsluitend het spinhout aan van loofhoutsoorten met wijde vaten.
- De door u vermelde 'zwarte gaatjes' (pinholes) zijn zeer waarschijnlijk veroorzaakt door zgn. nathoutboorders. Deze tasten slechts gevelde stammen en levende, verzwakte bomen aan.

De aantasting stopt wanneer het hout gedroogd/verwerkt is. Het is dus absoluut veilig om dergelijk aangetast hout te gebruiken na droging, zonder enig risico op verdere aantasting.

In de hoop hiermede aan uw vraag te hebben voldaan, verblijven wij,

Met de meeste hoogachting,



Prof. Dr. J. VAN ACKER



P. DEKEYSER